


Analiza sitowa

Wielkość oczka, mm	Pozostałość na sicie	
	Zakres	Typowe, %
1,2	Max 10	9,0
1,0	40-60	52,5
0,8	30-50	34,5
0,5	0-10	3,5
R	Max 5	0,5

WYKRES UZIARNIENIA KRUSZYWA



Właściwości fizyko-chemiczne

Parametry deklarowane	Wartość, % wag.
SiO ₂	>96
Al ₂ O ₃	<2,0
Fe ₂ O ₃	<1,0
TiO ₂	<0,1
Wilgotność	<0,2
Gęstość, g/cm ³	1,50 g/cm ³